

**Lieferantenstichproben von Packmittel (Anforderungen und Umfang)**

Dokument / Document

Code: 0000005244

Version: 6

**1. Wann sind Lieferantenstichproben beizulegen?**

Jeder Lieferantencharge muss eine repräsentative (Anfang, Mitte, Ende, bzw. dem Prozesslauf entsprechend) Lieferantenstichprobe beiliegen, d.h. dass bei Kontraktabrufen nur bei neuer Lieferantencharge eine Lieferantenstichprobe erforderlich ist.

**2. Verpackung und Kennzeichnung der Lieferantenstichprobe**

- Die Lieferantenstichproben sind der Lieferung beizulegen und nicht separat an den Einkauf zu senden.
- Die Lieferantenstichprobe muss leicht identifizierbar und mit einem Etikett „Lieferantenstichprobe“ gekennzeichnet sein.
- Die Lieferantenstichprobe muss wie folgt deklariert sein:
  - o Lieferantennamen
  - o Bestell-/ Kontraktnummer
  - o Materialbezeichnung der Unternehmensgruppe (siehe Bestellung)
  - o Materialnummer der Unternehmensgruppe
  - o Lieferantencharge
  - o Stichprobenmenge
  - o Chargenkodierung / Barcode (bei Vorgabe)
- Die Lieferantenstichprobe muss wie folgt verpackt sein:
  - o separat
  - o in geeigneten, handlichen Behältnissen/ Verpackungen
  - o sicher, aber gut zu öffnen (möglichst wenig verklebt, verschnürt)
- Jeder Lieferantenstichprobe muss ein Lieferantenzertifikat (Inhalt siehe „Anforderungen an Lieferantenzertifikate von Packmitteln“) beigelegt sein.
- Bei nicht chargenreiner Lieferung muss für jede Lieferantencharge eine Lieferantenstichprobe und ein Prüfzertifikat beigelegt werden.

**Lieferantenstichproben von Packmittel (Anforderungen und Umfang)**

Dokument / Document

Code: 0000005244

Version: 6

**3. Stichprobenumfang (Mindestanforderungen)**

<b>Packmittel</b>	<b>Stichprobenmenge</b>
Aluminiumfolien	3 x 1 m (Anfang, Mitte, Ende)
Bogenetiketten	15 Stk. (Anfang, Mitte, Ende)
Bündelpackerfolien, bedruckt	3 x 1 m (Anfang, Mitte, Ende)
Dichteinsätze/ Alu-Siegel	12 Stk. (Anfang, Mitte, Ende)
Faltschachteln	2 Stk./ Nutzen, jedoch mindestens 30 Stk. (Anfang, Mitte, Ende)
Gebrauchsinformationen	60 Stk. (Anfang, Mitte, Ende)
Haftetiketten	30 Stk. (Anfang, Mitte, Ende)
Kunststoffflaschen	12 Stk. (Anfang, Mitte, Ende)
Messbecher/ -löffel	30 Stk. (Anfang, Mitte, Ende)
PE-Beutel/ Säcke	6 Stk. (Anfang, Mitte, Ende)
PVC/ PVCD-Folien	3 x 1 m (Anfang, Mitte, Ende)
Halbschlauchfolie PE	3 x 1 m (Anfang, Mitte, Ende)
Dosen	12 Stk. (Anfang, Mitte, Ende)
Deckel	12 Stk. (Anfang, Mitte, Ende)
Taschenapotheken/ Etais	6 Stk. (Anfang, Mitte, Ende)
Tropfeinsätze/ Dosierer Verschraubungen/ Verschlüsse/ Garnituren	Stichprobenanzahl nach Fehlerbewertungsliste für zerstörende Prüfung, jedoch mindestens 60 Stk. (Anfang, Mitte, Ende)